




# POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Správa hlavního města Prahy

Dopravní inspektorát  
P.O. Box 51, 140 21 Praha 4

36

Č.j.: PSP 2009/DI-4-2007



Praha 14.12.2007

Počet listů: 1  
Přílohy: 1/dok.

VIS, a.s.

Bezová 1658/1  
147 01 Praha 4

## Silniční okruh kolem Prahy, stavba č. 519 Suchdol - Březiněves, stanovisko.


K č.j. 2/537/117/07

Ke stavbě SOKP č. 519 bylo vydáno stanovisko pod č.j. PSP-13-327/DI-5-Pe-2003 a dle vyjádření projektanta budou podmínky stanoviska plněny. Dále byly vydány souhlasy s připojením stavby na komunikace dle § 10 zák.č. 13/1997 Sb., a odbor dopravy MHMP vydal příslušná rozhodnutí. Vzhledem k uvedeným skutečnostem zaujímá Policie ČR, Správa hl.m. Prahy, dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, **souhlasné stanovisko** k vydání územního rozhodnutí.

Za otevřenou pokládáme nadále problematiku širších dopravních vazeb ke zprovoznění stavby SOKP č. 519 a výsledné řešení křižovatky Březiněves (koordinace se stavbou č. 520). K navrženým výhledovým řešením máme tyto zásadní připomínky:

- Křižovatka Cínovecká - Kostelecká nemá potřebné parametry (z důvodu soukromých pozemků se nepodařilo vyvinout odpojovací a připojovací pruhy v délkách, jaké vyžaduje ČSN 73 6102). Pokud realizací stavby č. 519, příp. 520, dojde ke zvýšení intenzit automobilové dopravy v této křižovatce (za neumožněné pohyby v křižovatce Pražský okruh - D 8), je nutno pro zajištění bezpečnosti silničního provozu provést stavební úpravy této křižovatky.
- Pražský okruh má za úkol převádět tranzitní dopravu mimo centrum města. Tuto funkci však nemůže řádně plnit, neboť na něj nejsou napojovány silnice II. třídy. Tím jsou vozidla, která nevyužívají placené rychlostní komunikace (ve výhledu i silnice I. třídy), přirozeně naváděna na Městský okruh a zbytečně zatěžují komunikační síť uvnitř Pražského okruhu. Podle předložených vyjádření má stejný osud potkat i silnici II/243, neboť je snaha ji nezapojit do křižovatky Březiněves.
- Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem pokládáme za potřebné zpracovat výhledový stav křižovatky Březiněves (stavba č. 520) a ke zprovoznění stavby č. 519 realizovat v předstihu rampy napojující silnici II/243.

Vyřizuje: kpt.Ing.Přeslička, tel. 974 825670

  
plk. Pavel Švrčula  
vedoucí DI  
z. r. mjr. Ing. Jan KLAUS