

*Handwritten notes and signatures:*  
 JZK  
 H  
 25/2

letišťe Ruzyně  
 160 08 PRAHA 6

ČESKA REPUBLIKA  
 ODBOR ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU A LETIŠŤ  
 ODDĚLENÍ LETIŠŤ

Ředitel odboru  
 e-mail: rudolf@caa.cz  
 Tel.: 220 112 735  
 Fax: 220 561 823  
 : Vedoucí oddělení  
 Tel.: 220 112 275  
 Fax: 220 561 692  
 e-mail: kolin@caa.cz

**VIS a.s.**  
 Bezová 1658/1  
 147 01 Praha 4

VIS, a.s.  
 22-02-2005

Vaše zn.: Č.j.:  
 15670/05-720

Vyřizuje:  
 Ing. Pěnkava  
 tel: 220 112 904  
 e-mail: penkava@caa.cz

V Praze dne:  
 2005-02-14  
 22-02-2005  
 15670/05-720

Vaším čj. 2/813/199/04 ze dne: 6.12.2004 jste nás požádali o vyjádření ve věci:

**Silniční okruh kolem prahy (SOKP), stavba č.518 Ruzyně – Suchdol ,  
 Aktualizace DÚR 2004**

Předložená výkresová dokumentace / SOKP stavba 518 Ruzyně – Suchdol, koordinační situace – 1.díl/ neobsahuje zákres koordinace stavby SO 104 : MÚK Ruzyně s budoucí stavbou vzletové a přistávací dráhy VPD 06R/24L ani přílohu B.7.2 deklarovanou v textové části Pouze z průvodní zprávy DUR a sdělení ve Vašem dopise konstatujeme zapracování požadovaných úprav vyplývajících ze závěrů společného jednání konaného na ČSL s.p. dne 31.3.2004.

Z hlediska ochranných pásem VPD 06R/24L v koordinaci se stavbou č. 518 / MÚK Ruzyně, trvale požadujeme jejich respektování v rozsahu podrobně specifikovaném v našem předchozím stanovisku č.j. 15164/03-341 z 8.12.2003. Stavebně technická koordinace bude souborně předkládána ČSL s.p. a zajišťována na úrovni MD ČR.

Extrémně dynamický vývoj přepravních výkonů letišťe Praha-Ruzyně a potřeba zajištění jeho dopravní obslužnosti na úrovni odpovídající významu tohoto mezinárodního letišťe pro střeoevropský region nás opravňuje k vznesení požadavku na nové posouzení navržených kapacitních parametrů SOKP stavba č.518 zejména v úseku mezi Exit 28( stavba č. 517) a SO 104 MUK Ruzyně, dále SO 202 a SO 203.

Z hlediska rychlé a kapacitně vyhovující dopravní dostupnosti letišťe, včetně případů mimořádných událostí s aktivací IZS se jeví jako optimální řešení pro výše uvedený úsek - navržení vyhrazených jízdních pruhů plynule navazujících na SO 104 MUK Ruzyně a tvořících samostatnou obslužnou smyčku pro lokalitu Terminálu Sever.

Vzhledem k významu obou staveb (SOKP č.518, VPD 06R/24L) a současně probíhajícímu návrhu změn 05 ÚP SÚ hl.m.Prahy Z – 939/05, požadujeme nadále trvalou koordinaci postupu zajišťování jednotlivých etap jejich přípravy kompetentními subjekty. Tyto za civilní letectví reprezentují MD ČR, RLP ČR s.p., ČSL s.p. a ÚCL.

Ing. Lukáš Kolin  
 vedoucí oddělení  
 ÚRAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ  
 ČESKÁ REPUBLIKA  
 letišťe Ruzyně  
 160 08 Praha 6  
 -26-

Na vědomí : MD ČR, SÚR hl.m.Prahy, ČSL s.p